




FACHADA SUR




FACHADA NORTE



FACHADA OESTE



FACHADA ESTE



REFERENCIA

- | | | | |
|---|--|---|--|
|  | Desmante de solados y entrepiso dejando su estructura a la vista. |  | Demolicion de muro para apertura de vano. |
|  | Desmante y retiro de ventanas y puertas. |  | Retiro de escalones de material en escalera. |
|  | Desmante y retiro de acometida de vapor, pluviales, ventilaciones y caja de tomas. |  | Desmante y reubicacion de condensadores. |
|  | Retiro de azulejos en pared. | | |

A.N.L.I.S. ARQUITECTURA

EDIFICIO INFORMATICA CON ESPACIOS CIRCUNDANTES
PROGRAMA DE RECUPERACION - REFUNCIONALIZACION EDILICIA
A.N.L.I.S. "Carlos G. Malbran"

PROY: Arq. Monaco

ESC: 1:100

FECHA: 09/2015

DESMONTE Y DEMOLICION

VISTA

PLANO N°

4