



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Informe

Número:

Referencia: ANEXO II - PROCESO 68-0069-CDI21 - SERVICIO TÉCNICO INTEGRAL CABINA ESCO MODELO AC2-4S1-EX-2021-32792630- -APN-DACMYSG#ANLIS

ANEXO II SERVICIO TÉCNICO INTEGRAL CABINA ESCO MODELO AC2-4S1.

1*SERVICIO DE CAMBIO DE FILTROS DOWNFLOW – INFLOW EN CABINA DE SEGURIDAD BIOLÓGICA Marca ESCO -

Detalle: •Retiro y colocación de juego de filtros DOWNFLOW – INFLOW /•Chequeo de funcionamiento y parámetros/•Determinación de la velocidad del In-flow y downflow/•Verificación de la estanqueidad e integridad de filtros HEPA/ULPA /•Verificación del nivel de ruido e intensidad lumínica/•Ajuste de velocidades de aire a filtro nuevo/•Calibración general/•Chequeo de alarmas a los nuevos componentes.

2* PROVISIÓN FILTROS:

- FILTRO N*31 1199 x 457 x 66 mm DOWNFLOW ESCO Para cabina de seguridad ESCO, Modelo AC2-4S1
- FILTRO 457*610*66 mm INFLOW ESCO Para cabina de seguridad ESCO, Modelo AC2-4S1

3*VALIDACIÓN Y CERTIFICACIÓN de Cabina de Seguridad Biológica, Marca ESCO Modelo AC2-4S1