PLANTA BAJA



PLANTA ENTREPISO



Nota: adintelar vano antes de la demolicion.

PLANTA AZOTEA



En azotea: desmonte total de membrana, baldosa, carpeta. Picado de muros de carga para babeta. Retiro de embudos existentes.

REFERENCIA

- Desmonte de solados y entrepiso dejando su estructura a la vista.
- Demolicion de muro para apertura de vano.
- Desmonte y retiro de ventanas y puertas.
- Retiro de escalones de material en escalera.
- Desmonte y retiro de acometida de vapor, pluviales, ventilaciones y caja de tomas.
- Desmonte y reubicacion de condensadores.
- Retiro de azulejos en pared.

A.N.L.I.S. ARQUITECTURA

EDIFICIO INFORMATICA CON ESPACIOS CIRCUNDANTES
PROGRAMA DE RECUPERACION - REFUNCIONALIZACION EDILICIA
A.N.L.I.S. "Carlos G. Malbran"

PROY: Arq. Monaco	**DESMONTE Y DEMOLICION**	**PLANO Nº**
ESC: 1:100	**PLANTA**	**2**
FECHA: 09/2015		