

**ANEXO II**  
**Pliego de Especificaciones Técnicas**

**Renglón Nº 1:** Código de ítem 3.3-2372.14M. Y R. DE FOTOCOPIADORAS; DESCRIPCION: M. Y R. DE FOTOCOPIADORAS, CRITERIO SOCIAL: SIN

Reparación y puesta en funcionamiento del EQUIPO Fotocopiadora Lanier 6002, instalado en la sede del INE “Dr. Juan H. Jara”, sito en calle Ituzaingó 3520 – Mar del Plata – (Pcia. Bs.As.). El trabajo a realizar incluye repuestos.-

**EL SERVICIO A REALIZAR INCLUYE:**

- Reparación y puesta en funcionamiento del EQUIPO Fotocopiadora Lanier con garantía de 6 meses
- Limpieza interna total del equipo.
- Repuestos ORIGINALES de:
  - Cuchilla de cilindro
  - Revelador type 24
  - Cepillo de limpieza
  - Rodillo fusor inferior de presión
  - Mantilla wep

**PLAZO DE EJECUCIÓN:** Dentro de los VEINTE (20) DÍAS HÁBILES de recepcionada la correspondiente Orden de Compra.

**Renglón Nº 2:** Código de ítem 3.3-2372.14M. Y R. DE FOTOCOPIADORAS; DESCRIPCION: M. Y R. DE FOTOCOPIADORAS, CRITERIO SOCIAL: SIN

Servicio de atención y mantenimiento comenzará una vez finalizado y conformado el servicio correspondiente al renglón Nº 1. Se realizara en forma mensual o cuando la necesidad lo requiera dentro de las veinticuatro (24) horas de comunicación fehaciente con el responsable de brindar el servicio en cuestión..-

El presente servicio no incluye insumos ni repuestos. Cabe mencionar que este instituto dispone en stock de toner original para el equipo Lanier 6002 y que para el reemplazo del mismo no se requiere ningún tipo de capacitación ni idoneidad alguna dado que está previsto su reemplazo por el propio usuario. Por otra parte en el caso de surgir la necesidad de reemplazar alguno de los componentes de los equipos, este instituto evaluará dicha situación y en caso de ser necesario, iniciara un nuevo trámite para tal fin.-