

ANEXO II

Pliego de Especificaciones Técnicas

- SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y REPOSICIÓN DE PARTES DEL EQUIPO FOTOCOPIADOR MARCA KONICA MINOLTA MODELO BIZHAB 501, INSTALADA EN LA SEDE DEL INSTITUTO NACIONAL DE EPIDEMIOLOGÍA "DR. JUAN H. JARA" – SITO EN CALLE ITUZAINGÓ 3520 – MAR DEL PLATA (BUENOS AIRES).-

Tareas a realizar:

Limpieza general, lubricación y ajustes del equipo fotocopador y reemplazo de partes de Unidad de Imagen.

Partes a Reemplazar:

- Cilindro DR-511.
- Cuchilla de Limpieza de Cilindro.
- Revelador (Starter DV-511).


Las partes a reemplazar deberán ser nuevos y originales MARCA MINOLTA. Asimismo, contarán con una garantía de buen funcionamiento por un mínimo de treinta (30) días a contar desde la fecha de puesta en marcha. Esta garantía debe cubrir la sustitución de cualquier componente que impida el normal funcionamiento del equipo, ya sea por fallas de fabricación o cualquier otra causa no atribuible al uso indebido del mismo.

- Los trabajos deberá efectuarse "in situ" salvo que, por razones debidamente fundadas por el adjudicatario se requiera de lo contrario.

- El oferente deberá tomar vista del equipo a reparar a los efectos de aclarar y verificar los trabajos a realizar. El INE "Dr. Juan H. Jara" extenderá la constancia correspondiente la que deberá acompañar sin excepción la cotización presentada

- EL IMPORTE TOTAL COTIZADO DEBERA INCLUIR LA TOTALIDAD DE LAS PARTES A REEMPLAZAR, LA CORRESPONDIENTE MANO DE OBRA. Y/O CUALQUIER OTRO GASTO QUE SURJA PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO

PLAZO DE ENTREGA: Dentro de los DIEZ (10) DÍAS HÁBILES de notificada la correspondiente orden de compra.


Florencia Camerucci
INTERVENTORA
Dto. Administrativo Contable
INSTITUTO NACIONAL DE
EPIDEMIOLOGIA "Dr. JUAN H. JARA"