

ANEXO II
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

REGLON 1

SECTOR	EQUIPO	N° EQUIPO	CAPACIDAD	ESTADO	TRABAJOS A REALIZAR	FRECUENCIA
BIOTERIO CENTRAL RATONES	CENTRAL	9	15000 FRIG	Regular	Marca YORK. Cambio de serpentina- evaporadora, tablero electrico, rodamientos y limpieza.	1
	CENTRAL	10	15000 FRIG	Malo	Cambio de serpentina, compresor y tablero electrico.	1
SERPENTARIO - SECTOR OFIDIOS	PISO TECHO	25	15000 FRIG	Bueno	Busqueda de perdidas con nitrogeno y carga de gas	1
ANTIGENOS Y ANTISUEROS	VENTANA	47	4500 FRIG	Regular	Reacondicionamiento	1
	SPLIT	45	3000 FRIG	Regular	Cambio de cañería.	1
	SPLIT	42	4500 FRIG	Malo	Reparacion Pendiente	1
SERPENTARIO - SECTOR ARACNIDOS	SPLIT	69	6000 FRIG	Quemado	Mano de Obra por desinstalación y reemplazo por equipo nuevo.	1
BIOTERIO CENTRAL	VENTANA	10	4500 FRIG	Malo	Carece de frente, deflectores, controles y bloqueado por suciedad. Instalación electrica deficiente	1
SUEROS TERAPÉUTICOS	HELADERA			Malo	Reparación	1